

Botrygg Fastigheter HB
Lotta Ekdahl
Box 335
58103 Linköping

VIA

Botrygg Fastigheter HB

RAPPORTMOTTAGARE

Botrygg Fastigheter HB

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i2005:01, utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2013-02-13 – 2013-04-26.

De ankom till LANDAUER NORDIC och förbehandlades 2013-05-17. De mättes 2013-05-23.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: Sebastian Wiking, Banergatan 10,
Fastighetsbeteckning: Apeln 7
Lägenhetsnummer: 1121 Husgrundstyp: Källare
Byggnadstyp: Flerbostadshus Blåbetong: Vet ej
Byggnadsår: 1942 Radonåtgärdsförhållande: Vet ej
Ventilationstyp: Mekanisk Frånluft Plan m. boutrymmen: 4

Fastighetsdata har lämnats av Lotta Ekdahl, som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
106959		Vardagsrum	2 trappor upp	160 +/- 30
170260		Sovrum	2 trappor upp	140 +/- 30

Provningsresultat

Årsmedelvärde: 150 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.
Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet). För mer information se baksidan.

Annika Engström (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid LANDAUER NORDIC

Botrygg Fastigheter HB
Lotta Ekdahl
Box 335
58103 Linköping

VIA
Botrygg Fastigheter HB
RAPPORTMOTTAGARE
Botrygg Fastigheter HB

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i2005:01, utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2013-02-13 – 2013-04-26.

De ankom till LANDAUER NORDIC och förbehandlades 2013-05-17. De mättes 2013-05-23.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: **J. Sundberg, Banergatan 10,**
Fastighetsbeteckning: **Kvarnen 2**
Lägenhetsnummer: **1131** Husgrundstyp: **Källare**
Byggnadstyp: **Flerbostadshus** Blåbetong: **Vet ej**
Byggnadsår: **1942** Radonåtgärdsförhållande: **Vet ej**
Ventilationstyp: **Mekanisk Frånluft** Plan m. boutrymmen: **4**

Fastighetsdata har lämnats av Lotta Ekdahl, som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
321491		Sovrum	3 trappor upp	140 +/- 30
472286		Vardagsrum	3 trappor upp	140 +/- 30

Provningsresultat

Årsmedelvärde: 140 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.
Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet). För mer information se baksidan.

Botrygg Fastigheter HB
Lotta Ekdahl
Box 335
58103 Linköping

VIA
Botrygg Fastigheter HB
RAPPORTMOTTAGARE
Botrygg Fastigheter HB

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i2005:01, utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2013-02-13 – 2013-04-26.

De ankom till LANDAUER NORDIC och förbehandlades 2013-05-17. De mättes 2013-05-23.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: **Graham Rerd, Banergatan 10,**
Fastighetsbeteckning: **Apeln 7**
Lägenhetsnummer: **1141** Husgrundstyp: **Källare**
Byggnadstyp: **Flerbostadshus** Blåbetong: **Vet ej**
Byggnadsår: **1942** Radonåtgärdsförhållande: **Vet ej**
Ventilationstyp: **Mekanisk Frånluft** Plan m. boutrymmen: **4**

Fastighetsdata har lämnats av Lotta Ekdahl, som också intygat att mäthanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

<u>Detektor</u>	<u>Rumsbeteckning</u>	<u>Rumstyp</u>	<u>Plan</u>	<u>Mätvärde Bq/m³</u>
586024		Sovrum	4 trappor upp	40 +/- 10
430160		Vardagsrum	4 trappor upp	40 +/- 10

Provningsresultat

Årsmedelvärde: 40 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.
Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet). För mer information se baksidan.

Annika Engström (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid LANDAUER NORDIC

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.