

Botrygg Fastigheter HB
Lotta Ekdahl
Box 335
58103 Linköping

VIA

Botrygg Fastigheter HB

RAPPORTMOTTAGARE

Botrygg Fastigheter HB

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i2005:01, utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2013-02-13 – 2013-04-26.

De ankom till LANDAUER NORDIC och förbehandlades 2013-05-17. De mättes 2013-05-23.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: E. Du Rietz, Järnvägsgatan 2B,

Fastighetsbeteckning: Kvarnen 2 *Björnsjö*

Lägenhetsnummer: 1123

Byggnadstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 2005

Ventilationstyp: Mekanisk Frånluft

Husgrundstyp: Källare

Blåbetong: Vet ej

Radonåtgärdsförhållande: Vet ej

Plan m. boutrymmen: 7

Fastighetsdata har lämnats av Erik Danielsson, som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
592699		Sovrum	2 trappor upp	20 +/- 10
407882		Vardagsrum	2 trappor upp	30 +/- 10

Provningsresultat

Årsmedelvärde: mindre än 30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.
Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet). För mer information se baksidan.

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium

RAPPORTEN UPPRÄTTAD

2013-06-05

MÄTNINGEN UTFÖRD AV

TELR. 0105163000

Mätning av radon i inomhusluft

med sluten spårfilm med filter

UTSKRIFTSDATUM

2013-06-12

UPPDRAGSNR.

4214703:1

Rapportblad 1 (1)

Botrygg Fastigheter HB

Lotta Ekdahl

Box 335

58103 Linköping

VIA

Botrygg Fastigheter HB

RAPPORTMOTTAGARE

Botrygg Fastigheter HB

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i2005:01, utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2013-02-13 – 2013-04-26.

De ankom till LANDAUER NORDIC och förbehandlades 2013-05-17. De mättes 2013-05-23.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: Alva Samuelsson, Järvägsgatan 2B,

Fastighetsbeteckning: Bangården

Lägenhetsnummer: 1131

Husgrundstyp: Källare

Byggnadstyp: Flerbostadshus

Blåbetong: Vet ej

Byggnadsår: 2005

Radonåtgärdsförhållande: Vet ej

Ventilationstyp: Mekanisk Frånluft

Plan m. boutrymmen: 7

Fastighetsdata har lämnats av Erik Danielsson, som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
515982		Sovrum	3 trappor upp	40 +/- 10
247597		Vardagsrum	3 trappor upp	40 +/- 10

Provningsresultat

Årsmedelvärde: 40 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.
Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet). För mer information se baksidan.

Annika Engström (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid LANDAUER NORDIC

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte
utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium

RAPPORTEN UPPRÄTTAD

2013-06-05

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT

TELNR. 0105163000

Mätning av radon i inomhusluft

med sluten spårfilm med filter

UTSKRIFTSDATUM

2013-06-12

UPPDRAGSNR.

4214631:1

Rapportblad 1 (1)

Botrygg Fastigheter HB

Lotta Ekdahl

Box 335

58103 Linköping

VIA

Botrygg Fastigheter HB

RAPPORTMOTTAGARE

Botrygg Fastigheter HB

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i2005:01, utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2013-02-13 – 2013-04-26.

De ankom till LANDAUER NORDIC och förbehandlades 2013-05-17. De mättes 2013-05-23.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: T. Björkman, Järvägsgatan 2B,

Fastighetsbeteckning: Bangården

Lägenhetsnummer: 1142

Husgrundstyp: Källare

Byggnadstyp: Flerbostadshus

Blåbetong: Vet ej

Byggnadsår: 2005

Radonåtgärdsförhållande: Vet ej

Ventilationstyp: Mekanisk Frånluft

Plan m. boutrymmen: 7

Fastighetsdata har lämnats av Erik Danielsson, som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
487476		Sovrum	4 trappor upp	mindre än 20
343964		Vardagsrum	4 trappor upp	20 +/- 10

Provningsresultat

Årsmedelvärde: mindre än 30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.
Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet). För mer information se baksidan.

Annika Engström (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid LANDAUER NORDIC

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium

RAPPORTEN UPPRÄTTAD

2013-06-05

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT

TELNR. 0105163000

Mätning av radon i inomhusluft

med sluten spårfilm med filter

UTSKRIFTSDATUM

2013-06-12

UPPDRAGSNR.

4214628:1

Rapportblad 1 (1)

Botrygg Fastigheter HB

Lotta Ekdahl

Box 335

58103 Linköping

VIA

Botrygg Fastigheter HB

RAPPORTMOTTAGARE

Botrygg Fastigheter HB

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i2005:01, utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2013-02-13 – 2013-04-26.

De ankom till LANDAUER NORDIC och förbehandlades 2013-05-17. De mättes 2013-05-23.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: A. Åsberg, Järnvägsgatan 2B,

Fastighetsbeteckning: Bangården 9

Lägenhetsnummer: 1153

Husgrundstyp: Källare

Byggnadstyp: Flerbostadshus

Blåbetong: Vet ej

Byggnadsår: 2005

Radonåtgärdsförhållande: Vet ej

Ventilationstyp: Mekanisk Frånluft

Plan m. boutrymmen: 7

Fastighetsdata har lämnats av Erik Danielsson, som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
182059		Sovrum	5 trappor upp	30 +/- 10
352519		Vardagsrum	5 trappor upp	30 +/- 10

Provningsresultat

Årsmedelvärde: 30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.
Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet). För mer information se baksidan.

Annika Engström (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid LANDAUER NORDIC

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte
utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium

RAPPORTEN UPPRÄTTAD

2013-06-05

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT

TELNR. 0105163000

Mätning av radon i inomhusluft

med sluten spårfilm med filter

UTSKRIFTSDATUM

2013-06-12

UPPDRAGSNR.

4214634:1

Rapportblad 1 (1)

Botrygg Fastigheter HB
Lotta Ekdahl
Box 335
58103 Linköping

VIA

Botrygg Fastigheter HB

RAPPORTMOTTAGARE

Botrygg Fastigheter HB

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i2005:01, utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2013-02-13 – 2013-04-26.

De ankom till LANDAUER NORDIC och förbehandlades 2013-05-17. De mättes 2013-05-23.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: Å. Karlsson, Järnvägsgatan 2B,

Fastighetsbeteckning: Bangården 9

Lägenhetsnummer: 1163

Husgrundstyp: Källare

Byggnadstyp: Flerbostadshus

Blåbetong: Vet ej

Byggnadsår: 2005

Radonåtgärdsförhållande: Vet ej

Ventilationstyp: Mekanisk Frånluft

Plan m. boutrymmen: 7

Fastighetsdata har lämnats av Erik Danielsson, som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
586039		Sovrum	6 trappor upp	30 +/- 10
510843		Vardagsrum	6 trappor upp	30 +/- 10

Provningsresultat

Årsmedelvärde: 30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.
Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet). För mer information se baksidan.

Annika Engström (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid LANDAUER NORDIC

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Botrygg Fastigheter HB
Lotta Ekdahl
Box 335
58103 Linköping

VIA

Botrygg Fastigheter HB

RAPPORTMOTTAGARE

Botrygg Fastigheter HB

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i2005:01, utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2013-02-13 – 2013-04-26.

De ankom till LANDAUER NORDIC och förbehandlades 2013-05-17. De mättes 2013-05-23.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: D, Ögren, Järvägsgatan 2B,

Fastighetsbeteckning: Bangården 9

Lägenhetsnummer: 1171

Byggnadstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 2005

Ventilationstyp: Mekanisk Frånluft

Husgrundstyp: Källare

Blåbetong: Vet ej

Radonåtgärdsförhållande: Vet ej

Plan m. boutrymmen: 7

Fastighetsdata har lämnats av Erik Danielsson, som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
577829		Vardagsrum	7 trappor upp	20 +/- 10
600882		Sovrum	7 trappor upp	mindre än 20

Provningsresultat

Årsmedelvärde: mindre än 30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.
Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet). För mer information se baksidan.

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium

RAPPORTEN UPPRÄTTAD

2013-06-05

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT

TELRN. 0105163000

Mätning av radon i inomhusluft

med sluten spårfilm med filter

UTSKRIFTSDATUM

2013-06-12

UPPDRAGSNR.

4214702:1

Rapportblad 1 (1)

Botrygg Fastigheter HB
Lotta Ekdahl
Box 335
58103 Linköping

VIA

Botrygg Fastigheter HB

RAPPORTMOTTAGARE

Botrygg Fastigheter HB

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i2005:01, utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2013-02-13 – 2013-04-26.

De ankom till LANDAUER NORDIC och förbehandlades 2013-05-17. De mättes 2013-05-23.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: S. Jonsson, Sporregatan 1,

Fastighetsbeteckning: Bangården 9

Lägenhetsnummer: 1222

Byggnadstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 2005

Ventilationstyp: Mekanisk Frånluft

Husgrundstyp: Källare

Blåbetong: Vet ej

Radonåtgärdsförhållande: Vet ej

Plan m. boutrymmen: 6

Fastighetsdata har lämnats av Erik Danielsson, som också intygat att mäthanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
324554		Sovrum	2 trappor upp	60 +/- 20
125665		Vardagsrum	2 trappor upp	30 +/- 10

Provningsresultat

Årsmedelvärde: 40 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.
Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet). För mer information se baksidan.

Emily Wicklander (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid LANDAUER NORDIC

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte
utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium

RAPPORTEN UPPRÄTTAD

2013-06-05

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT

TELNR. 0105163000

Mätning av radon i inomhusluft

med sluten spårfilm med filter

UTSKRIFTSDATUM

2013-06-12

UPPDRAGSNR.

4214701:1

Rapportblad 1 (1)

Botrygg Fastigheter HB
Lotta Ekdahl
Box 335
58103 Linköping

VIA

Botrygg Fastigheter HB

RAPPORTMOTTAGARE

Botrygg Fastigheter HB

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i2005:01, utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2013-02-13 – 2013-04-26.

De ankom till LANDAUER NORDIC och förbehandlades 2013-05-17. De mättes 2013-05-23.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: A. Karlsson, Sporregatan 1,

Fastighetsbeteckning: Bangården 9

Lägenhetsnummer: 1243

Byggnadstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 2005

Ventilationstyp: Mekanisk Frånluft

Husgrundstyp: Källare

Blåbetong: Vet ej

Radonåtgärdsförhållande: Vet ej

Plan m. boutrymmen: 6

Fastighetsdata har lämnats av Erik Danielsson, som också intygat att mätanvisningarna följs.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
131741		Sovrum	4 trappor upp	40 +/- 10

Provningsresultat

Årsmedelvärde: (se kommentar) Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.
Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet). För mer information se baksidan.

Detektor 473584-1 saknades i det returnerade mätpaketet.

Årsmedelvärde beräknas endast om minst 2 detektorer har placerats i boutrymmen.

Emily Wicklander (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid LANDAUER NORDIC

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte
utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium

RAPPORTEN UPPRÄTTAD

2013-06-05

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT

TELRN. 0105163000

Mätning av radon i inomhusluft

med sluten spårfilm med filter

UTSKRIFTSDATUM

2013-06-12

UPPDRAGSNR.

4214652:1

Rapportblad 1 (1)

Botrygg Fastigheter HB

Lotta Ekdahl

Box 335

58103 Linköping

VIA

Botrygg Fastigheter HB

RAPPORTMOTTAGARE

Botrygg Fastigheter HB

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i2005:01, utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2013-02-13 – 2013-04-26.

De ankom till LANDAUER NORDIC och förbehandlades 2013-05-17. De mättes 2013-05-23.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: H. Olsson, Sporregatan 1,

Fastighetsbeteckning: Bangården 9

Lägenhetsnummer: 1252

Husgrundstyp: Källare

Byggnadstyp: Flerbostadshus

Blåbetong: Vet ej

Byggnadsår: 2005

Radonåtgärdsförhållande: Vet ej

Ventilationstyp: Mekanisk Frånluft

Plan m. boutrymmen: 6

Fastighetsdata har lämnats av Erik Danielsson, som också intygat att mäthanvisningarna följs.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
125553		Sovrum	5 trappor upp	30 +/- 10
123332		Vardagsrum	5 trappor upp	20 +/- 10

Provningsresultat

Årsmedelvärde: 30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.
Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet). För mer information se baksidan.

Emily Wicklander (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid LANDAUER NORDIC

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte
utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium

RAPPORTEN UPPRÄTTAD

2013-06-05

MÄTNINGEN UTFÖRD AV

TELNR. 6105163000

Mätning av radon i inomhusluft

med sluten spårfilm med filter

UTSKRIFTSDATUM

2013-06-12

UPPDRAGSNR.

4214627:1

Rapportblad 1 (1)

Botrygg Fastigheter HB
Lotta Ekdahl
Box 335
58103 Linköping

VIA

Botrygg Fastigheter HB

RAPPORTMOTTAGARE

Botrygg Fastigheter HB

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i2005:01, utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2013-02-13 – 2013-04-26.

De ankom till LANDAUER NORDIC och förbehandlades 2013-05-17. De mättes 2013-05-23.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: U. Pettersson, Sporregatan 1,

Fastighetsbeteckning: Bangården 9

Lägenhetsnummer: 1261

Byggnadstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 2005

Ventilationstyp: Mekanisk Frånluft

Husgrundstyp: Källare

Blåbetong: Vet ej

Radonåtgärdsförhållande: Vet ej

Plan m. boutrymmen: 6

Fastighetsdata har lämnats av Erik Danielsson, som också intygat att mäthanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
550028		Sovrum	6 trappor upp	70 +/- 20
262489		Vardagsrum	6 trappor upp	40 +/- 10

Provningsresultat

Årsmedelvärde: 50 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.
Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet). För mer information se baksidan.

Emily Wicklander (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid LANDAUER NORDIC

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte
utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.