


KONTROLL AV TEKNISKA BRANDSKYDDET

Fastighetsbeteckning Kalven 8	Kontrolldatum 171117
Fastighetens adress Augustbergsgatan 22, 582 53 Linköping	

<p>Det är av stor vikt att det brandskydd som byggs in i en byggnad regelbundet kontrolleras och underhålls så att avsedd funktion garanteras.</p> <p>Detta avser bla byggnadstekniska åtgärder som att brandceller hålls fullt funktionsdugliga, ordningsfrågor som att utrymningsvägar inte är blockerade eller låsta samt att installationstekniska anordningar som brandlarm, brandventilation mm fungerar.</p> <p>Kontrollerna skall göras enligt angivna intervall och dokumenteras enligt nedan. Upptäckta fel skall åtgärdas snarast.</p>	<p>Kontrollant Didrik Hjerstedt</p> 
---	---

	GK	Anm	KOMMENTAR
1. Brandcellsskiljande konstruktioner			
Brandcellsskiljande väggar intakta	X		
Inga nya hål i brandcellsskiljande väggar	X		
Nya genomföringar är godkänt tätade, befintliga tätningar intakta	X		
Väggarnas sträckning överensstämmer med brandcellsritningar	X		
2. Bärande konstruktioner			
Befintliga bärande konstruktioner kontrolleras att de är intakta ur brandskyddssynpunkt	X		
3. Invändiga ytskikt			
Befintliga ytskikt uppfyller erforderliga krav. Inga nya undertak eller vägg-beklädnader som inte godkänts av fastighetsägaren har monterats.	X		
4. Tekniska utrymmen			
Elcentraler, fläktrum, hissmaskinrum och andra tekniska utrymmen hålls fria från brännbart material.	X		
5. Utrymningsvägars framkomlighet			
Ändringar i planlösningen som påverkar utrymningsvägarnas längd.	X		
Området kring dörrar till trapphus inte blockeras.	X		
Lås skall vara lätt öppningsbara utan nyckel.	X		
6. Vägledande markeringar			
Vägledande markeringar lyser/fungerar	X		
Nödströmsförsörjningen fungerar			-
Att inga ändringar i planlösningen som påverkar placering och funktion för den vägledande markeringen har utförts.	X		
7. Nödbelysning			
Nödbelysningen fungerar / 1 lux			
Nödströmsförsörjningen fungerar			
Att inga ändringar i planlösningen som påverkar nödbelysningen har utförts.			
8. Dörrar			
Vid placering i brandcellsskiljande vägg			
Dörren har rätt brandklass	X		
Fullständig funktionskontroll: planhet, hängning, öppning/stängning, glasn, täthet, släplis, tröskel, dörrstängare mm	X		
Låset har fallkolv som griper in i karmens slutbleck minst 7 mm vid E eller EI 30 och 10 mm vid E eller EI 60	X		
Inget extra lås monteras samt att ändringar eller ingrepp anmälts till fastighetsägaren för godkännande	X		
11. Automatisk brandlarm och utrymningslarm			- Brandvarnare
Journalboks noteringar			
kontroll av brandlarm-centralen att "gröna dioden" lyser			
12. Sprinkler			
Journalboks noteringar			
kontroll av brandlarm-centralen att "gröna dioden" lyser			
13. Inomhusbrandposter och brandsläckare			
Fast installerad inomhusbrandpost			
Kontroll att handbrandsläckare är intakt (säkerhetsprint sitter i)			
14. Luftbehandlingssystem			
Spjäll stänger/öppnar enligt givna förutsättningar samt att vid fel automatisk motionskörning ger avsedd felindikation.			
Fläktar fungerar enligt givna förutsättningar.			
Styrpulser från det automatiska brandlarmet fungerar.			
15. Brandgasventilation			
Brandgasventilation av trapphus fungerar som avsett	X		Fönster
Detektorer till brandgasventilation fungerar			-
Tryckavlastning i hisschakt fungerar			-