


ETERNEL1

FUNKTIONSKONTROLL AV VENTILATIONSSYSTEM Enligt SFS 1991:1273	Systemet betjänar HUS..	Fastighetsbeteckning BOFINKEN 5
	Systemtyp Verksamhet F LGH.LOKALER	Adress PLATENSG 13 ENGELBREKTSG 2 PLAN 1
System FF LGH-FF1-9	Byggn.år Omb.år . .	Kat. 3
BESIKTNINGSDATUM 2010 10 26	Förnyad besiktning senast 2016 10 26	Fastighetsägare BOTRYGG AB
		Driftansvarig

Pos	Pos	Utfall 1=Bör åtgärdas 2=Skall åtgärdas Å=åtgärdat	Utfall
1 DOKUMENTATION	6 LÄGENHET/LOKAL	Pos	
1.1 Ritningar	6.1 Uteluftsdon	4.4	FLÄKTHJUL SMUTSIGA
1.2 Driftinstruktioner	6.2 Ersättningsluft		
1.3 Märkning	6.3 Överluft	4.9	SPJÄLL TRASIGA VISSA LGH
	6.4 Tilluftsdon		
2.1 Luftintag	6.5 Frånluftsdon	5.2	STYRNING TRASIGA I VISSA LGH
2.2 Aggregatanslutning	6.6 Spiskåpa		
2.3 Otätheter i kanaler	6.7 Spisfläkt	7.2	LÅGA FLÖDEN I VISSA LGH
2.4 Smuts i kanaler	6.8 Verksamhet		
2.5 Kortslutning Uteluft/Avluft	6.9		
2.6 Avluftsöppning	7 PROVNINGAR		
2.7 Rensluckor	7.1 Totalluftflöde		
	7.2 Delluftflöde		
3 FLÄKTRUM/VIND	7.3 Tilluftstemperatur		
3.1 Åtkomlighet	7.4 Relativ fuktighet		
3.2 Belysning	7.5 Ljudnivå		
3.3 Avlopp	7.6		
3.4	8 ÖVRIGT		
4 FLÄKTAGGREGAT	8.1 Fuktskador		
4.1 Ljud/vibrationer	8.2 Övriga iakttagelser		
4.2 Frontluckor	8.3 Brukarsynpunkter		
4.3 Filter	8.4 Drifttider		
4.4 Fläktar	8.5		
4.5 Remdrift	UTÖKAD BESIKTNING		Noteringar
4.6 Återluft	9 ENERGI	7.1	
4.7 VVX-funktion	9.1 ntvvx % _____ vid t ute _____		
4.8 Försmutsning	9.2 _____		
4.9 Spjällfunktion	9.3 _____		
4.10 Dränering	9.4 _____		
4.11 Totaltryck Pa _____	9.5 _____		
4.12 Övrigt+A24	9.6 _____		
5 STYR & REGLER	10 BRAND		
5.1 Manöver	10.1 Brandisolering		
5.2 Styrning	10.2 _____		
5.3 Brandspjäll	10.3 _____		
5.4 Reglering			
5.5 Larm			
5.6 Indikering			
5.7 Inställningsvärden			
5.8 _____			
		Anläggningen	GODTAGBAR
			EJ GODTAGBAR
			<input checked="" type="checkbox"/>
		 BERNT ALM 013-240200 HSB BOSERVICE AB	