


ETERNEL1


<b>FUNKTIONSKONTROLL</b> AV <b>VENTILATIONSSYSTEM</b> Enligt SFS 1991:1273	Systemet betjänar HUS A.		Fastighetsbeteckning KAMELEONTEN 1
	Systemtyp Verksamhet F. LGH		Adress NYA TANNERFORSVÄGEN 35
System <b>ESVENT</b>	Byggn.år Omb.år	Kat. 3	Fastighetsägare BOTRYGG AB
BESIKTNINGSDATUM 2008 04 28	Förnyad besiktning senast 2014 04 28		Driftansvarig

Pos	Pos	Utfall 1=Bör åtgärdas 2=Skall åtgärdas Å=åtgärdat	
<b>1 DOKUMENTATION</b>	<b>6 LÄGENHET/LOKAL</b>	Pos	Utfall
1.1 Ritningar	6.1 Uteluftsdon	2.4	KANALER SMUTSIGA
1.2 Driftinstruktioner	6.2 Ersättningsluft		1
1.3 Märkning	6.3 Överluft		
	6.4 Tilluftsdon		
2.1 Luftintag	6.5 Frånluftsdon		
2.2 Aggregatanslutning	6.6 Spiskåpa		
2.3 Otätheter i kanaler	6.7 Spisfläkt		
2.4 Smuts i kanaler	6.8 Verksamhet		
2.5 Kortslutning Uteluft/Avluft	6.9		
2.6 Avluftsöppning	<b>7 PROVNINGAR</b>		
2.7 Rensluckor	7.1 Totalluftflöde		
	7.2 Delluftflöde		
<b>3 FLÄKTRUM/VIND</b>	7.3 Tilluftstemperatur		
3.1 Åtkomlighet	7.4 Relativ fuktighet		
3.2 Belysning	7.5 Ljudnivå		
3.3 Avlopp	7.6		
3.4	<b>8 ÖVRIGT</b>		
<b>4 FLÄKTAGGREGAT</b>	8.1 Fuktskador		
4.1 Ljud/vibrationer	8.2 Övriga iakttagelser		
4.2 Frontluckor	8.3 Brukarsynpunkter		
4.3 Filter	8.4 Drifttider		
4.4 Fläktar	8.5		
4.5 Remdrift	<b>UTÖKAD BESIKTNING</b>		Noteringar
4.6 Återluft	<b>9 ENERGI</b>	7.1	
4.7 VVX-funktion	9.1 ntvvx % _____ vid t ute _____		
4.8 Försmutsning	9.2 _____		
4.9 Spjällfunktion	9.3 _____		
4.10 Dränering	9.4 _____		
4.11 Totaltryck Pa _____	9.5 _____		
4.12 Övrigt+A24	9.6 _____		
<b>5 STYR &amp; REGLER</b>	<b>10 BRAND</b>		
5.1 Manöver	10.1 Brandisolering		
5.2 Styrning	10.2 _____		
5.3 Brandspjäll	10.3 _____		
5.4 Reglering			
5.5 Larm			
5.6 Indikering			
5.7 Inställningsvärden			
5.8 _____			
		Anläggningen GODTAGBAR EJ GODTAGBAR	
		 BERNT ALM 013-240200 HSB BOSERVICE AB	

X

ETERNEL1

<b>FUNKTIONSKONTROLL</b> AV <b>VENTILATIONSSYSTEM</b> Enligt SFS 1991:1273	Systemet betjänar	Fastighetsbeteckning	
	HUS B	KAMELEONTEN 1	
	Systemtyp Verksamhet	Adress	
	FTX. LGH	LADUGATAN 2	
System	Byggn.år Omb.år	Kat.	Fastighetsägare
TA/FA 1 FF3	.	2	BOTRYGG AB
BESIKTNINGSDATUM	Förnyad besiktning senast	Driftansvarig	
2008 04 28	2011 04 28		

Pos	Pos	Utfall 1=Bör åtgärdas 2=Skall åtgärdas Å=åtgärdat	
<b>1 DOKUMENTATION</b>	<b>6 LÄGENHET/LOKAL</b>	Pos	Utfall
1.1 Ritningar	6.1 Uteluftsdon	2.4	SMUTSIGA KANALER
1.2 Driftinstruktioner	6.2 Ersättningsluft		
1.3 Märkning	6.3 Överluft		
	6.4 Tilluftsdon		
2.1 Luftintag	6.5 Frånluftsdon		
2.2 Aggregatanslutning	6.6 Spiskåpa		
2.3 Otätheter i kanaler	6.7 Spisfläkt		
2.4 Smuts i kanaler	6.8 Verksamhet		
2.5 Kortslutning	6.9 _____		
Uteluft/Avluft	<b>7 PROVNINGAR</b>		
2.6 Avluftsöppning	7.1 Totalluftflöde		
2.7 Rensluckor	7.2 Delluftflöde		
<b>3 FLÄKTRUM/VIND</b>	7.3 Tilluftstemperatur		
3.1 Åtkomlighet	7.4 Relativ fuktighet		
3.2 Belysning	7.5 Ljudnivå		
3.3 Avlopp	7.6 _____		
3.4 _____	<b>8 ÖVRIGT</b>		
<b>4 FLÄKTAGGREGAT</b>	8.1 Fuktskador		
4.1 Ljud/vibrationer	8.2 Övriga iakttagelser		
4.2 Frontluckor	8.3 Brukarsynpunkter		
4.3 Filter	8.4 Drifttider		
4.4 Fläktar	8.5 _____		
4.5 Remdrift	<b>UTÖKAD BESIKTNING</b>		Noteringar
4.6 Återluft	<b>9 ENERGI</b>	7.1	
4.7 VVX-funktion	9.1 ntvvx % _____		
4.8 Försmutsning	vid t ute _____		
4.9 Spjällfunktion	9.2 _____		
4.10 Dränering	9.3 _____		
4.11 Totaltryck Pa _____	9.4 _____		
4.12 Övrigt+A24	9.5 _____		
<b>5 STYR &amp; REGLER</b>	9.6 _____		
5.1 Manöver	<b>10 BRAND</b>		
5.2 Styrning	10.1 Brandisolering		
5.3 Brandspjäll	10.2 _____		
5.4 Reglering	10.3 _____		
5.5 Larm			
5.6 Indikering			
5.7 Inställningsvärden			
5.8 _____			
		Anläggningen	GODTAGBAR
			EJ GODTAGBAR
			<input checked="" type="checkbox"/>
		 BERNT ALM 013-240200 HSB BOSERVICE AB	