


FUNKTIONSKONTROLL	Systemet betjänar	Fastighetsbeteckning	
AV	SKOLA PAVILJONG	KV ADJUNKTEN 1	
VENTILATIONSSYSTEM	Systemtyp Verksamhet Lokal	Adress	
Enligt SFS 1991:1273	FTX KLASSRUM	ÖSTGÖTAGATAN 12	
System	Byggnadsår Ombyggnads Kat.	Fastighetsägare	
TA/FA1,TA/FA2,FF1	2010 KI	BO-TRYGG AB	
Besiktningdatum	Förnyad besiktning senast	Driftansvarig	
2010-08-26	2013-08-26		
Pos Pos Utfall 1=Bör åtgärdas 2=Skall åtgärdas			
1 DOKUMENTATION	6 LAGENHET/LOKAL	Pos	Utfall
1.1 Ritningar	6.1 Utlufsdon		
1.2 Driftinstruktioner	6.2 Ersättningsluft	1.1	Relationsritning sakans
1.3	6.3 Överluft		
2 KANALSYSTEM	6.4 Tillufsdon		
2.1 Luftintag	6.5 Frånluftsdon		
2.2 Aggregatanslutning	6.6 Spiskåpa		
2.3 Otätheter i kanaler	6.7 Spisfläkt		
2.4 Smuts i kanaler	6.8 Verksamhet		
2.5 Kortslutning	6.9		
Utluft/Avluft	7 PROVNINGAR		
2.6 Avluftsöppning	7.1 Totalluftflöde		
2.7 Rensluckor	7.2 Delluftflöde		
3 FLÄKTURMVIND	7.3 Tilluftstemperatur		
3.1 Åtkomlighet	7.4 Relativ fuktighet		
3.2 Belysning	7.5 Ljudnivå		
3.3 Avlopp	7.6		
3.4	8 ÖVRIGT		
4 FLÄKTAGGREGAT	8.1 Fuktskador		
4.1 Ljud/vibrationer	8.2 Övriga iakttagelser		
4.2 Frontluckor	8.3 Brukarsynpunkter		
4.3 Filter	8.4 Drifttider		
4.4 Fläktar	8.5		
4.5 Remdrift	UTÖKAD BESIKTNING		Noteringar
4.6 Återluft	9 ENERGI		
4.7 VVX-funktoin	9.1 ntvvx % _____		
4.8 Försmutsning	vid t ute _____		
4.9 Spjällfunktion	9.2 _____		
4.10 Dränering	9.3 _____		
4.11 Totaltryck Pa _____	9.4 _____		
4.12	9.5 _____		
5 STYR & REGLER	9.6		
5.1 Manöver	10 BRAND		
#NAMN?	10.1 Brandisolerings		
5.3 Brandspjäll	10.2 _____		
5.4 Reglering	10.3 _____		
5.5 Larm			
5.6 Indikering			
5.7 Inställningsvärden			
5.8 _____			
		Anläggningen är	GODTAGBAR <input checked="" type="checkbox"/>
			EJ GODTAGBAR <input type="checkbox"/>
		<i>Dick Wall</i>	
		DICK WALL	
		LINKÖPINGS PLÅT&VENT SERVICE	

ETERNEL1

FUNKTIONSKONTROLL AV VENTILATIONSSYSTEM Enligt SFS 1991:1273	Systemet betjänar DEL AV HUSET.		Fastighetsbeteckning ADJUNKTEN 1
	Systemtyp Verksamhet FTX SKOLA		Adress ÖSTGÖTAGATAN 12
System TA/FA 2	Byggn.år Omb.år .	Kat. 1	Fastighetsägare BOTRYGG BYGG AB
BESIKTNINGSDATUM 2010 01 12	Förnyad besiktning senast 2013 01 12		Driftansvarig

Pos	Pos	Utfall 1=Bör åtgärdas 2=Skall åtgärdas Å=åtgärdat	Utfall
1 DOKUMENTATION	6 LÄGENHET/LOKAL	Pos	
1.1 Ritningar	6.1 Uteluftsdon		
1.2 Driftinstruktioner	6.2 Ersättningsluft		
1.3 Märkning	6.3 Överluft		
	6.4 Tilluftsdon		
2.1 Luftintag	6.5 Frånluftsdon		
2.2 Aggregatanslutning	6.6 Spiskåpa		
2.3 Otätheter i kanaler	6.7 Spisfläkt		
2.4 Smuts i kanaler	6.8 Verksamhet		
2.5 Kortslutning	6.9 _____		
Uteluft/Avluft	7 PROVNINGAR		
2.6 Avluftsöppning	7.1 Totalluftflöde		
2.7 Rensluckor	7.2 Delluftflöde		
3 FLÄKTRUM/VIND	7.3 Tilluftstemperatur		
3.1 Åtkomlighet	7.4 Relativ fuktighet		
3.2 Belysning	7.5 Ljudnivå		
3.3 Avlopp	7.6 _____		
3.4 _____	8 ÖVRIGT		
4 FLÄKTAGGREGAT	8.1 Fuktskador		
4.1 Ljud/vibrationer	8.2 Övriga iakttagelser		
4.2 Frontluckor	8.3 Brukarsynpunkter		
4.3 Filter	8.4 Drifttider		
4.4 Fläktar	8.5 _____		
4.5 Remdrift	UTÖKAD BESIKTNING	Noteringar	
4.6 Återluft	9 ENERGI	7.1	
4.7 VVX-funktion	9.1 ntvvx % _____		
4.8 Försmutsning	vid t ute _____		ERH.FLÖDE.960/ 975 L/S
4.9 Spjällfunktion	9.2 _____		
4.10 Dränering	9.3 _____		
4.11 Totaltryck Pa _____	9.4 _____		
4.12 Övrigt+A24	9.5 _____		
5 STYR & REGLER	9.6 _____		
5.1 Manöver	10 BRAND		
5.2 Styrning	10.1 Brandisolering		
5.3 Brandspjäll	10.2 _____		
5.4 Reglering	10.3 _____		
5.5 Larm			
5.6 Indikering			
5.7 Inställningsvärden			
5.8 _____			
		Anläggningen GODTAGBAR	<input checked="" type="checkbox"/>
		EJ GODTAGBAR	<input type="checkbox"/>
			
		BERNT ALM 013-240200	
		HSB BOSERVICE AB	

ETERNEL1


FUNKTIONSKONTROLL AV VENTILATIONSSYSTEM Enligt SFS 1991:1273	Systemet betjänar DEL AV HUSET.		Fastighetsbeteckning ADJUNKTEN 1
	Systemtyp Verksamhet FTX SKOLA <i>kan 4.5</i>		Adress ÖSTGÖTAGATAN 12
System TA 1 F 1	Byggn.år Omb.år . .	Kat. 1	Fastighetsägare BOTRYGG BYGG AB
BESIKTNINGSDATUM 2010 01 12	Förnyad besiktning senast 2013 01 12		Driftansvarig

Pos	Pos	Utfall 1=Bör åtgärdas 2=Skall åtgärdas Å=åtgärdat	
1 DOKUMENTATION	6 LÄGENHET/LOKAL	Pos	Utfall
1.1 Ritningar	6.1 Uteluftsdon		
1.2 Driftinstruktioner	6.2 Ersättningsluft		
1.3 Märkning	6.3 Överluft		
	6.4 Tilluftsdon		
2.1 Luftintag	6.5 Frånluftsdon		
2.2 Aggregatanslutning	6.6 Spiskåpa		
2.3 Otätheter i kanaler	6.7 Spisfläkt		
2.4 Smuts i kanaler	6.8 Verksamhet		
2.5 Kortslutning	6.9 _____		
Uteluft/Avluft	7 PROVNINGAR		
2.6 Avluftsöppning	7.1 Totalluftflöde		
2.7 Rensluckor	7.2 Delluftflöde		
3 FLÄKTRUM/VIND	7.3 Tilluftstemperatur		
3.1 Åtkomlighet	7.4 Relativ fuktighet		
3.2 Belysning	7.5 Ljudnivå		
3.3 Avlopp	7.6 _____		
3.4 _____	8 ÖVRIGT		
4 FLÄKTAGGREGAT	8.1 Fuktskador		
4.1 Ljud/vibrationer	8.2 Övriga iakttagelser		
4.2 Frontluckor	8.3 Brukarsynpunkter		
4.3 Filter	8.4 Drifttider		
4.4 Fläktar	8.5 _____		
4.5 Remdrift	UTÖKAD BESIKTNING		Noteringar
4.6 Återluft	9 ENERGI	7.1	
4.7 VVX-funktion	9.1 ntvvx % _____		
4.8 Försmutning	vid t ute _____		ERH.FLÖDE.2040/ 2065 L/S
4.9 Spjällfunktion	9.2 _____		
4.10 Dränering	9.3 _____		
4.11 Totaltryck Pa _____	9.4 _____		
4.12 Övrigt+A24	9.5 _____		
5 STYR & REGLER	9.6 _____		
5.1 Manöver	10 BRAND		
5.2 Styrning	10.1 Brandisolering		
5.3 Brandspjäll	10.2 _____		
5.4 Reglering	10.3 _____		
5.5 Larm			
5.6 Indikering			
5.7 Inställningsvärden			
5.8 _____			
		Anläggningen	GODTAGBAR
			EJ GODTAGBAR
			<input checked="" type="checkbox"/>

Bernt Alm
BERNT ALM 013-240200
HSB BOSERVICE AB

ETERNEL1

FUNKTIONSKONTROLL AV VENTILATIONSSYSTEM Enligt SFS 1991:1273	Systemet betjänar DEL AV HUSET.		Fastighetsbeteckning ADJUNKTEN 1
	Systemtyp Verksamhet <i>blm 3</i> FTX SKOLA <i>vå 2013</i>		Adress ÖSTGÖTAGATAN 12
System TA/FA 6	Byggn.år Omb.år	Kat. 1	Fastighetsägare BOTRYGG BYGG AB
BESIKTNINGSDATUM 2010 01 12	Förnyad besiktning senast 2013 01 12		Driftansvarig

Pos	Pos	Utfall 1=Bör åtgärdas 2=Skall åtgärdas Å=åtgärdat	
1 DOKUMENTATION	6 LÄGENHET/LOKAL	Pos	Utfall
1.1 Ritningar	6.1 Uteluftsdon		
1.2 Driftinstruktioner	6.2 Ersättningsluft		
1.3 Märkning	6.3 Överluft		
	6.4 Tilluftsdon		
2.1 Luftintag	6.5 Frånluftsdon		
2.2 Aggregatanslutning	6.6 Spiskåpa		
2.3 Otätheter i kanaler	6.7 Spisfläkt		
2.4 Smuts i kanaler	6.8 Verksamhet		
2.5 Kortslutning	6.9		
Uteluft/Avluft	7 PROVNINGAR		
2.6 Avluftsöppning	7.1 Totalluftflöde		
2.7 Rensluckor	7.2 Delluftflöde		
3 FLÄKTRUM/VIND	7.3 Tilluftstemperatur		
3.1 Åtkomlighet	7.4 Relativ fuktighet		
3.2 Belysning	7.5 Ljudnivå		
3.3 Avlopp	7.6		
3.4	8 ÖVRIGT		
4 FLÄKTAGGREGAT	8.1 Fuktskador		
4.1 Ljud/vibrationer	8.2 Övriga iakttagelser		
4.2 Frontluckor	8.3 Brukarsynpunkter		
4.3 Filter	8.4 Drifttider		
4.4 Fläktar	8.5		
4.5 Remdrift	UTÖKAD BESIKTNING		Noteringar
4.6 Återluft	9 ENERGI	7.1	
4.7 VVX-funktion	9.1 ntvsx % _____		
4.8 Försmutsning	vid t ute _____		ERH.FLÖDE.875/ 880 L/S
4.9 Spjällfunktion	9.2 _____		
4.10 Dränering	9.3 _____		
4.11 Totaltryck Pa _____	9.4 _____		
4.12 Övrigt+A24	9.5 _____		
5 STYR & REGLER	9.6 _____		
5.1 Manöver	10 BRAND		
5.2 Styrning	10.1 Brandisolering		
5.3 Brandspjäll	10.2 _____		
5.4 Reglering	10.3 _____		
5.5 Larm			
5.6 Indikering			
5.7 Inställningsvärden			
5.8 _____			
		Anläggningen GODTAGBAR EJ GODTAGBAR	
		 BERNT ALM 013-240200 HSB BOSERVICE AB	

X

FUNKTIONSKONTROLL AV VENTILATIONSSYSTEM Enligt SFS 1991:1273	Systemet betjänar	Fastighetsbeteckning	
	DEL AV Huset.	ADJUNKTEN 1	
	Systemtyp Verksamhet	Adress	
	FTX SKOLA	ÖSTGÖTAGATAN 12	
System	Byggn.år Omb.år	Kat.	Fastighetsägare
TA/FA 8	.	1	BOTRYGG BYGG AB
BESIKTNINGSDATUM	Förnyad besiktning senast	Driftansvarig	
2010 01 12	2013 01 12		

Pos	Pos	Utfall 1=Bör åtgärdas 2=Skall åtgärdas Å=åtgärdat	
1 DOKUMENTATION	6 LÄGENHET/LOKAL	Pos	Utfall
1.1 Ritningar	6.1 Uteluftsdon		
1.2 Driftinstruktioner	6.2 Ersättningsluft		
1.3 Märkning	6.3 Överluft		
	6.4 Tilluftsdon		
2.1 Luftintag	6.5 Frånluftsdon		
2.2 Aggregatanslutning	6.6 Spiskåpa		
2.3 Otätheter i kanaler	6.7 Spisfläkt		
2.4 Smuts i kanaler	6.8 Verksamhet		
2.5 Kortslutning	6.9 _____		
Uteluft/Avluft	7 PROVNINGAR		
2.6 Avluftsöppning	7.1 Totalluftflöde		
2.7 Rensluckor	7.2 Delluftflöde		
3 FLÄKTRUM/VIND	7.3 Tilluftstemperatur		
3.1 Åtkomlighet	7.4 Relativ fuktighet		
3.2 Belysning	7.5 Ljudnivå		
3.3 Avlopp	7.6 _____		
3.4 _____	8 ÖVRIGT		
4 FLÄKTAGGREGAT	8.1 Fuktskador		
4.1 Ljud/vibrationer	8.2 Övriga iakttagelser		
4.2 Frontluckor	8.3 Brukarsynpunkter		
4.3 Filter	8.4 Drifttider		
4.4 Fläktar	8.5 _____		
4.5 Remdrift	UTÖKAD BESIKTNING		Noteringar
4.6 Återluft	9 ENERGI	7.1	
4.7 VVX-funktion	9.1 ntvvx % _____		
4.8 Försmutsning	vid t ute _____		ERH.FLÖDE.305/ 310 L/S
4.9 Spjällfunktion	9.2 _____		
4.10 Dränering	9.3 _____		
4.11 Totaltryck Pa _____	9.4 _____		
4.12 Övrigt+A24	9.5 _____		
5 STYR & REGLER	9.6 _____		
5.1 Manöver	10 BRAND		
5.2 Styrning	10.1 Brandisolering		
5.3 Brandspjäll	10.2 _____		
5.4 Reglering	10.3 _____		
5.5 Larm			
5.6 Indikering			
5.7 Inställningsvärden			
5.8 _____			
		Anläggningen GODTAGBAR	
		EJ GODTAGBAR	
		X	

BERNT ALM 013-240200
HSB BOSERVICE AB

Bernt Alm
BERNT ALM 013-240200
HSB BOSERVICE AB