

har utfört

**Funktionskontroll av ventilationssystem**

enligt SFS 1991:1273 med ändringar tom SFS 2006:1296

Fastighetsbeteckning	
Kv.Gåsen/GR12	
Adress	
Rådstugugatan 16,Norrköping	
Byggår	Ombyggnadsår
2007	
Byggnadens ägare	
Botrygg Fastigheter HB	
Driftsansvarig	
Tomas Bergman	

<b>BESIKTNINGSUTLÅTANDE</b>			
Nästa besiktning senast: 2016-09-14			
<input checked="" type="checkbox"/> Godkänd <input type="checkbox"/> Ej godkänd			
Behörighet	Arbetsnummer	Anläggningsnummer	
<input checked="" type="checkbox"/> K	71061M		
<input type="checkbox"/> N	Sakkunnig	Dnr	
<input type="checkbox"/> KI	Tommy Jacobsson	0789/01	
<input type="checkbox"/> NI	Företag	Tel.nr	
<input type="checkbox"/> E/S	Ventilationsprojekt AB	011-187100	
	Adress	Mobil nr	
	Box 6103 600 06 NORRKÖPING	0708-407348	
	Underskrift sakkunnig	Besiktningdatum	
	<i>[Signature]</i>	2010-09-14	
	Adress	Tel.nr	
	Box 8160,580 08 Linköping	013-368665	
	Adress	Tel.nr	
	Tomas Bergman	0704-808006	
Tidigare besiktning	Typ av besiktning	Ventilationssystem typ	Systembeteckning
2007-08-29	ÅB	F	FF1-GR12/FF2-GR10
Verksamhet	Antal lägenheter	Drifttider	Nyttjandetider
Bostäder	15	Kontinuerlig	
Pos	System / komponent	Pos	System / komponent
		Pos	Anmärkning 1 = bör åtgärdas innan nästa besiktning      2 = skall åtgärdas anmärkning      -- = Info.
1	DOKUMENTATION	6	STYR OCH REGLER
1.1	<input type="checkbox"/> Ritningar	6.1	<input type="checkbox"/> Manöver
1.2	<input type="checkbox"/> Driftinstruktion	6.2	<input type="checkbox"/> Styrning
1.3	<input type="checkbox"/> Märkning	6.3	<input type="checkbox"/> Brand
1.4	<input type="checkbox"/>	6.4	<input type="checkbox"/> Reglering
2	KANALSYSTEM	6.5	<input type="checkbox"/> Larm
2.1	<input type="checkbox"/> Luftintag	6.6	<input type="checkbox"/> Indikering
2.2	<input type="checkbox"/> Aggregatanslutning	6.7	<input type="checkbox"/> Inställningsvärden
2.3	<input type="checkbox"/> Otätheter kanalsystem T	6.8	<input type="checkbox"/>
2.4	<input type="checkbox"/> Otätheter kanalsystem F	7	LÄGENHET / LOKAL
2.5	<input type="checkbox"/> Smuts i kanal T	7.1	<input type="checkbox"/> Uteluftsdon
2.6	<input type="checkbox"/> Smuts i kanal F	7.2	<input type="checkbox"/> Ersättningsluft
2.7	<input type="checkbox"/> Kortslutning uteluft / avluft	7.3	<input type="checkbox"/> Överluft
2.8	<input type="checkbox"/> Avluftsöppning	7.4	<input type="checkbox"/> Tilluftsdon
2.9	<input type="checkbox"/> Isolering	7.5	<input type="checkbox"/> Frånluftsdon
2.10	<input type="checkbox"/>	7.6	<input type="checkbox"/> Spiskåpa
3	FLÄKTRUM / VIND	7.7	<input type="checkbox"/> Spisfläkt
3.1	<input type="checkbox"/> Åtkomlighet	7.8	<input type="checkbox"/> Verksamhet
3.2	<input type="checkbox"/> Belysning	7.9	<input type="checkbox"/>
3.3	<input type="checkbox"/> Avlopp	8	PROVNINGAR
3.4	<input type="checkbox"/>	8.1	<input type="checkbox"/> Totalluftflöde T
4	TILLUFTSAGGREGAT	8.2	<input type="checkbox"/> Totalluftflöde F
4.1	<input type="checkbox"/> Ljud / vibrationer	8.3	<input type="checkbox"/> Delluftflöde T
4.2	<input type="checkbox"/> Frontluckor	8.4	<input type="checkbox"/> Delluftflöde F
4.3	<input type="checkbox"/> Filter	8.6	<input type="checkbox"/> Tilluftstemperatur
4.4	<input type="checkbox"/> Fläktar	8.6	<input type="checkbox"/> Verkningsgrad
4.5	<input type="checkbox"/> Fläktrem	8.7	<input type="checkbox"/> Relativ fuktighet
4.6	<input type="checkbox"/> Återluft	8.8	<input type="checkbox"/> Ljudnivå
4.7	<input type="checkbox"/> VVX-funktion	8.9	<input type="checkbox"/> CO <sup>2</sup>
4.8	<input type="checkbox"/> Försmutsning	8.10	<input type="checkbox"/>
4.9	<input type="checkbox"/> Spjällfunktion	9	ÖVRIGT
4.10	<input type="checkbox"/> Dränering	9.1	<input type="checkbox"/> Fuktskador
4.11	<input type="checkbox"/>	9.2	<input type="checkbox"/> Övriga iakttagelser
5	FRÅNLUFTSAGGREGAT	9.3	<input type="checkbox"/> Brukarsynpunkter
5.1	<input type="checkbox"/> Ljud / vibrationer	9.4	<input type="checkbox"/>
5.2	<input type="checkbox"/> Frontluckor		
5.3	<input type="checkbox"/> Filter		
5.4	<input type="checkbox"/> Fläktar		
5.5	<input type="checkbox"/> Fläktrem		
5.6	<input type="checkbox"/> Återluft		
5.7	<input type="checkbox"/> VVX-funktion		
5.8	<input type="checkbox"/> Försmutsning		
5.9	<input type="checkbox"/> Spjällfunktion		
5.10	<input type="checkbox"/> Dränering		
5.11	<input type="checkbox"/>		

FF1-GR12/FF2-GR10:  
Totalluftflöde:519 l/s.

har utfört

**Funktionskontroll av ventilationssystem**

enligt SFS 1991:1273 med ändringar tom SFS 2006:1296

Fastighetsbeteckning Kv.Gåsen/GR 10		Byggnadsår 2007		Ombyggnadsår	
Adress Rådstugugatan 14,Norrköping					
Byggnadens ägare Botrygg Fastigheter HB					
Driftsansvarig Tomas Bergman					
Tidigare besiktning 2007-08-29		Typ av besiktning ÄB	Ventilationssystem typ F	Byggnad	Systembeteckning FF1-GR10/FF2-GR10
Verksamhet Bostäder		Antal lägenheter 42	Drifttider Kontinuerlig		Nyttjandetider
Pos	System / komponent	Pos	System / komponent	Pos	Anmärkning 1 = bör åtgärdas innan nästa besiktning 2 = skall åtgärdas anmärkning -- = info. Bedöm
<b>1 DOKUMENTATION</b>		<b>6 STYR OCH REGLER</b>			
1.1	<input type="checkbox"/> Ritningar	6.1	<input type="checkbox"/> Manöver	7.6	Slangar till kåpor dåligt fastsatta,generellt (Lossar lätt)
1.2	<input type="checkbox"/> Driftinstruktion	6.2	<input type="checkbox"/> Styrning	8.4	Något dåligt forc.flöde i lgh 1335
1.3	<input type="checkbox"/> Märkning	6.3	<input type="checkbox"/> Brand	7.1	Lgh 1333:Fönsterventiler igentejpade,stort undertryck i lgh.
1.4	<input type="checkbox"/>	6.4	<input type="checkbox"/> Reglering	5.4	Begynnelse lagerfel,högt ljud från fläkt.
1.5	<input type="checkbox"/>	6.5	<input type="checkbox"/> Larm		
<b>2 KANALSYSTEM</b>		6.6	<input type="checkbox"/> Indkering		
2.1	<input type="checkbox"/> Luftintag	6.7	<input type="checkbox"/> Inställningsvärden		
2.2	<input type="checkbox"/> Aggregatanslutning	6.8	<input type="checkbox"/>		
2.3	<input type="checkbox"/> Otätheter kanalsystem T	<b>7 LÄGENHET / LOKAL</b>			
2.4	<input type="checkbox"/> Otätheter kanalsystem F	7.1	<input type="checkbox"/> Uteluftsdon		
2.5	<input type="checkbox"/> Smuts i kanal T	7.2	<input type="checkbox"/> Ersättningsluft		
2.6	<input type="checkbox"/> Smuts i kanal F	7.3	<input type="checkbox"/> Överluft		
2.7	<input type="checkbox"/> Kortslutning uteluft / avluft	7.4	<input type="checkbox"/> Tilluftsdon		
2.8	<input type="checkbox"/> Avluftsöppning	7.5	<input type="checkbox"/> Frånluftsdon		
2.9	<input type="checkbox"/> Isolering	7.6	<input type="checkbox"/> Spiskåpa		
2.10	<input type="checkbox"/>	7.7	<input type="checkbox"/> Spisfläkt		
<b>3 FLÄKTRUM / VIND</b>		7.8	<input type="checkbox"/> Verksamhet		
3.1	<input type="checkbox"/> Åtkomlighet	7.9	<input type="checkbox"/>		
3.2	<input type="checkbox"/> Belysning	<b>8 PROVNINGAR</b>			
3.3	<input type="checkbox"/> Avlopp	8.1	<input type="checkbox"/> Totalluftflöde T		
3.4	<input type="checkbox"/>	8.2	<input type="checkbox"/> Totalluftflöde F		
<b>4 TILLUFTSAGGREGAT</b>		8.3	<input type="checkbox"/> Delluftflöde T		
4.1	<input type="checkbox"/> Ljud / vibrationer	8.4	<input type="checkbox"/> Delluftflöde F		
4.2	<input type="checkbox"/> Frontluckor	8.5	<input type="checkbox"/> Tilluftstemperatur		
4.3	<input type="checkbox"/> Filter	8.6	<input type="checkbox"/> Verkningsgrad		
4.4	<input type="checkbox"/> Fläktar	8.7	<input type="checkbox"/> Relativ fuktighet		
4.5	<input type="checkbox"/> Fläktrem	8.8	<input type="checkbox"/> Ljudnivå		
4.6	<input type="checkbox"/> Återluft	8.9	<input type="checkbox"/> CO <sup>2</sup>		
4.7	<input type="checkbox"/> VVX-funktion	8.10	<input type="checkbox"/>		
4.8	<input type="checkbox"/> Försmutsning	<b>9 ÖVRIGT</b>			
4.9	<input type="checkbox"/> Spjällfunktion	9.1	<input type="checkbox"/> Fuktskador		
4.10	<input type="checkbox"/> Dränering	9.2	<input type="checkbox"/> Övriga iakttagelser		
4.11	<input type="checkbox"/>	9.3	<input type="checkbox"/> Brukarsynpunkter		
<b>5 FRÅNLUFTSAGGREGAT</b>		9.4	<input type="checkbox"/>		
5.1	<input type="checkbox"/> Ljud / vibrationer				
5.2	<input type="checkbox"/> Frontluckor				
5.3	<input type="checkbox"/> Filter				
5.4	<input type="checkbox"/> Fläktar				
5.5	<input type="checkbox"/> Fläktrem				
5.6	<input type="checkbox"/> Återluft				
5.7	<input type="checkbox"/> VVX-funktion				
5.8	<input type="checkbox"/> Försmutsning				
5.9	<input type="checkbox"/> Spjällfunktion				
5.10	<input type="checkbox"/> Dränering				
5.11	<input type="checkbox"/>				

**BESIKTNINGSUTLÅTANDE**

Nästa besiktning senast: 2016-09-14

Godkänd  Ej godkänd

Benörighet <input checked="" type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> KI <input type="checkbox"/> NI <input type="checkbox"/> E/S	Arbetsnummer 71061M	Aniäggningsnummer
	Sakkunning Tommy Jacobsson	Dnr 0789/01
	Företag Ventilationsprojekt AB	Tel.nr 011-187100
	Adress Box 6103 600 06 NORRKÖPING	Mobil nr 0708-407348
	Underskrift sakkunni <i>Tommy Jacobsson</i>	Besiktningens datum 2010-09-14
	Adress Box 8160,580 08 Linköping	Tel.nr 013-368665
	Adress	Tel.nr 0704-808006

FF1-Gr10/FF2-GR10:  
Totalluftflöde:1233 l/s.  
Motoreffekt:FF2=1.1 kW FF1=Skylt ej läsbar

har utfört

**Funktionskontroll av ventilationssystem**

enligt SFS 1991:1273 med ändringar tom SFS 2006:1296

Fastighetsbeteckning Kv.Gåsen/GR8		Benörighet <input checked="" type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> KI <input type="checkbox"/> NI <input type="checkbox"/> E/S		Arbetsnummer 71061M		Anläggningsnummer	
Adress Rådstugugatan 12,Norrköping		Företag Ventilationsprojekt AB		Sakkunnig Tommy Jacobsson		Dnr 0789/01	
Byggår 2007		Ombyggnadsår		Adress Box 6103 600 06 NORRKÖPING		Mobil nr 0708-407348	
Byggnadens ägare Botrygg Fastigheter HB		Adress Box 8160,580 08 Linköping		Underskrift sakkunnig <i>Tommy Jacobsson</i>		Besiktningdatum 2010-09-14	
Driftsansvarig Tomas Bergman		Adress		Tel.nr 013-368665		Tel.nr 0704-808006	
Tidigare besiktning 2007-08-29		Typ av besiktning ÅB		Ventilationssystem typ F		Byggnad	
Verksamhet Bostäder		Antal lägenheter 16		Drifttider Kontinuerlig		Systembeteckning FF1-GR8/FF2-GR10	
Nyttjandetider		Anmärkning 1 = bör åtgärdas innan nästa besiktning		2 = skall åtgärdas		-- = Info.	
Bedöm							
<b>1 DOKUMENTATION</b>		<b>6 STYR OCH REGLER</b>					
1.1	<input type="checkbox"/> Ritningar	6.1	<input type="checkbox"/> Manöver				
1.2	<input type="checkbox"/> Driftinstruktion	6.2	<input type="checkbox"/> Styrning				
1.3	<input type="checkbox"/> Märkning	6.3	<input type="checkbox"/> Brand				
1.4	<input type="checkbox"/>	6.4	<input type="checkbox"/> Reglering				
<b>2 KANALSYSTEM</b>		6.5	<input type="checkbox"/> Larm				
2.1	<input type="checkbox"/> Luftintag	6.6	<input type="checkbox"/> Indikering				
2.2	<input type="checkbox"/> Aggregatanslutning	6.7	<input type="checkbox"/> Inställningsvärden				
2.3	<input type="checkbox"/> Otätheter kanalsystem T	6.8	<input type="checkbox"/>				
2.4	<input type="checkbox"/> Otätheter kanalsystem F	<b>7 LÄGENHET / LOKAL</b>					
2.5	<input type="checkbox"/> Smuts i kanal T	7.1	<input type="checkbox"/> Uteluftsdon				
2.6	<input type="checkbox"/> Smuts i kanal F	7.2	<input type="checkbox"/> Ersättningsluft				
2.7	<input type="checkbox"/> Kortslutning uteluft / avluft	7.3	<input type="checkbox"/> Överluft				
2.8	<input type="checkbox"/> Avluftsöppning	7.4	<input type="checkbox"/> Tilluftsdon				
2.9	<input type="checkbox"/> Isolering	7.5	<input type="checkbox"/> Frånluftsdon				
2.10	<input type="checkbox"/>	7.6	<input type="checkbox"/> Spiskåpa				
<b>3 FLÄKTRUM / VIND</b>		7.7	<input type="checkbox"/> Spisfläkt				
3.1	<input type="checkbox"/> Åtkomlighet	7.8	<input type="checkbox"/> Verksamhet				
3.2	<input type="checkbox"/> Belysning	7.9	<input type="checkbox"/>				
3.3	<input type="checkbox"/> Avlopp	<b>8 PROVNINGAR</b>					
3.4	<input type="checkbox"/>	8.1	<input type="checkbox"/> Totalluftflöde T				
<b>4 TILLUFTSAGGREGAT</b>		8.2	<input type="checkbox"/> Totalluftflöde F				
4.1	<input type="checkbox"/> Ljud / vibrationer	8.3	<input type="checkbox"/> Delluftflöde T				
4.2	<input type="checkbox"/> Frontluckor	8.4	<input type="checkbox"/> Delluftflöde F				
4.3	<input type="checkbox"/> Filter	8.5	<input type="checkbox"/> Tilluftstemperatur				
4.4	<input type="checkbox"/> Fläktar	8.6	<input type="checkbox"/> Verkningsgrad				
4.5	<input type="checkbox"/> Fläktrem	8.7	<input type="checkbox"/> Relativ fuktighet				
4.6	<input type="checkbox"/> Återluft	8.8	<input type="checkbox"/> Ljudnivå				
4.7	<input type="checkbox"/> VVX-funktion	8.9	<input type="checkbox"/> CO <sup>2</sup>				
4.8	<input type="checkbox"/> Försmutsning	8.10	<input type="checkbox"/>				
4.9	<input type="checkbox"/> Spjällfunktion	<b>9 ÖVRIGT</b>					
4.10	<input type="checkbox"/> Dränering	9.1	<input type="checkbox"/> Fuktskador				
4.11	<input type="checkbox"/>	9.2	<input type="checkbox"/> Övriga iakttagelser				
<b>5 FRÅNLUFTSAGGREGAT</b>		9.3	<input type="checkbox"/> Brukarsynpunkter				
5.1	<input type="checkbox"/> Ljud / vibrationer	9.4	<input type="checkbox"/>				
5.2	<input type="checkbox"/> Frontluckor						
5.3	<input type="checkbox"/> Filter						
5.4	<input type="checkbox"/> Fläktar						
5.5	<input type="checkbox"/> Fläktrem						
5.6	<input type="checkbox"/> Återluft						
5.7	<input type="checkbox"/> VVX-funktion						
5.8	<input type="checkbox"/> Försmutsning						
5.9	<input type="checkbox"/> Spjällfunktion						
5.10	<input type="checkbox"/> Dränering						
5.11	<input type="checkbox"/>						

**BESIKTNINGSUTLÅTANDE**

Nästa besiktning senast: 2016-09-14

Godkänd  Ej godkänd

har utfört

**Funktionskontroll av ventilationssystem**

enligt SFS 1991:1273 med ändringar tom SFS 2006:1296

Fastighetsbeteckning Kv.Gåsen/GR6		Benörighet <input checked="" type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> KI <input type="checkbox"/> NI <input type="checkbox"/> E/S		Arbetsnummer 71061M		Anläggningsnummer	
Adress Rådstugugatan 10, Norrköping		Ombyggnadsår 2007		Sakkunning Tommy Jacobsson		Önr 0789/01	
Byggnadens ägare Botrygg Fastigheter HB		Adress Box 8160, 580 08 Linköping		Företag Ventilationsprojekt AB		Tel.nr 011-187100	
Driftsansvarig Tomas Bergman		Adress Box 8160, 580 08 Linköping		Adress Box 6103 600 06 NORRKÖPING		Mobil nr 0708-407348	
Tidigare besiktning 2007-08-29		Typ av besiktning ÅB		Ventilationssystem typ F		Systembeteckning FF1-GR6	
Verksamhet Bostäder		Antal lägenheter 18		Drifttider Kontinuerlig		Nyttjandetider	
Pos	System / komponent	Pos	System / komponent	Pos	Anmärkning 1 = bör åtgärdas innan nästa besiktning	2 = skall åtgärdas anmärkning	Bedöm
<b>1 DOKUMENTATION:</b>		<b>6 STYR OCH REGLER</b>					
1.1	<input type="checkbox"/> Ritningar	6.1	<input type="checkbox"/> Manöver				
1.2	<input type="checkbox"/> Driftinstruktion	6.2	<input type="checkbox"/> Styrning				
1.3	<input type="checkbox"/> Märkning	6.3	<input type="checkbox"/> Brand				
1.4	<input type="checkbox"/>	6.4	<input type="checkbox"/> Reglering				
<b>2 KANALSYSTEM</b>		6.5	<input type="checkbox"/> Larm				
2.1	<input type="checkbox"/> Luftintag	6.6	<input type="checkbox"/> Indikering				
2.2	<input type="checkbox"/> Aggregatanslutning	6.7	<input type="checkbox"/> Inställningsvärden				
2.3	<input type="checkbox"/> Otätheter kanalsystem T	6.8	<input type="checkbox"/>				
2.4	<input type="checkbox"/> Otätheter kanalsystem F	<b>7 LÄGENHET / LOKAL</b>					
2.5	<input type="checkbox"/> Smuts i kanal T	7.1	<input type="checkbox"/> Uteluftsdon				
2.6	<input type="checkbox"/> Smuts i kanal F	7.2	<input type="checkbox"/> Ersättningsluft				
2.7	<input type="checkbox"/> Kortslutning uteluft / avluft	7.3	<input type="checkbox"/> Överluft				
2.8	<input type="checkbox"/> Avluftsöppning	7.4	<input type="checkbox"/> Tilluftsdon				
2.9	<input type="checkbox"/> Isolering	7.5	<input type="checkbox"/> Frånluftsdon				
2.10	<input type="checkbox"/>	7.6	<input type="checkbox"/> Spiskåpa				
<b>3 FLÄKTRUM / VIND</b>		7.7	<input type="checkbox"/> Spisfläkt				
3.1	<input type="checkbox"/> Åtkomlighet	7.8	<input type="checkbox"/> Verksamhet				
3.2	<input type="checkbox"/> Belysning	7.9	<input type="checkbox"/>				
3.3	<input type="checkbox"/> Avlopp	<b>8 PROVNINGAR</b>					
3.4	<input type="checkbox"/>	8.1	<input type="checkbox"/> Totalluftflöde T				
<b>4 TILLUFTSAGGREGAT</b>		8.2	<input type="checkbox"/> Totalluftflöde F				
4.1	<input type="checkbox"/> Ljud / vibrationer	8.3	<input type="checkbox"/> Delluftflöde T				
4.2	<input type="checkbox"/> Frontluckor	8.4	<input type="checkbox"/> Delluftflöde F				
4.3	<input type="checkbox"/> Filter	8.5	<input type="checkbox"/> Tilluftstemperatur				
4.4	<input type="checkbox"/> Fläktar	8.6	<input type="checkbox"/> Verkningsgrad				
4.5	<input type="checkbox"/> Fläktrem	8.7	<input type="checkbox"/> Relativ fuktighet				
4.6	<input type="checkbox"/> Återluft	8.8	<input type="checkbox"/> Ljudnivå				
4.7	<input type="checkbox"/> VVX-funktion	8.9	<input type="checkbox"/> CO <sup>2</sup>				
4.8	<input type="checkbox"/> Försmutsning	8.10	<input type="checkbox"/>				
4.9	<input type="checkbox"/> Spjällfunktion	<b>9 ÖVRIGT</b>					
4.10	<input type="checkbox"/> Dränering	9.1	<input type="checkbox"/> Fuktskador				
4.11	<input type="checkbox"/>	9.2	<input type="checkbox"/> Övriga iakttagelser				
<b>5 FRÅNLUFTSAGGREGAT</b>		9.3	<input type="checkbox"/> Brukarsynpunkter				
5.1	<input type="checkbox"/> Ljud / vibrationer	9.4	<input type="checkbox"/>				
5.2	<input type="checkbox"/> Frontluckor						
5.3	<input type="checkbox"/> Filter						
5.4	<input type="checkbox"/> Fläktar						
5.5	<input type="checkbox"/> Fläktrem						
5.6	<input type="checkbox"/> Återluft						
5.7	<input type="checkbox"/> VVX-funktion						
5.8	<input type="checkbox"/> Försmutsning						
5.9	<input type="checkbox"/> Spjällfunktion						
5.10	<input type="checkbox"/> Dränering						
5.11	<input type="checkbox"/>						

**BESIKTNINGSUTLÅTANDE**

Nästa besiktning senast: 2016-09-14

Godkänd  Ej godkänd

FF1-GR6:  
Totalluftflöde: 553 l/s.

har utfört

**Funktionskontroll av ventilationssystem**

enligt SFS 1991:1273 med ändringar tom SFS 2006:1296

Fastighetsbeteckning Kv.Gåsen/T1A		Behörighet <input checked="" type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> KI <input type="checkbox"/> NI <input type="checkbox"/> E/S		Arbetsnummer 71061M		Anläggningsnummer	
Adress Trädgårdsgatan 1A,Norrköping		Sakkunning Tommy Jacobsson		Dnr 0789/01		Företag Ventilationsprojekt AB	
Byggår 2007		Ombyggnadsår		Adress Box 6103 600 06 NORRKÖPING		Mobil nr 0708-407348	
Byggnadens ägare Botrygg Fastigheter HB		Adress Box 8160,580 08 Linköping		Tel.nr 013-368665		Besiktningdatum 2010-09-14	
Driftsansvarig Tomas Bergman		Adress		Tel.nr 0704-808006			
Tidigare besiktning 2007-08-29		Typ av besiktning ÅB		Ventilationssystem typ F		Byggnad	
Verksamhet Bostäder		Antal lägenheter 15		Drifttider Kontinuerlig		Systembeteckning FF1-T1A/FF2-T1A	
Nyttjandetider							
Pos	System / komponent	Pos	System / komponent	Pos	Anmärkning 1 = bör åtgärdas innan nästa besiktning	2 = skall åtgärdas anmärkning	Bedöm
1 DOKUMENTATION		6 STYR OCH REGLER		9.2		Fläkt var vid besiktningstillfälle, inställd på regulator läge 7. (Generellt låga flöden i bad.) Ändrat till läge 10.	
1.1	<input type="checkbox"/> Ritningar	6.1	<input type="checkbox"/> Manöver				
1.2	<input type="checkbox"/> Driftinstruktion	6.2	<input type="checkbox"/> Styrmning				
1.3	<input type="checkbox"/> Märkning	6.3	<input type="checkbox"/> Brand				
1.4	<input type="checkbox"/>	6.4	<input type="checkbox"/> Reglering				
2 KANALSYSTEM		6.5	<input type="checkbox"/> Larm				
2.1	<input type="checkbox"/> Luftintag	6.6	<input type="checkbox"/> Indikering				
2.2	<input type="checkbox"/> Aggregatanslutning	6.7	<input type="checkbox"/> Inställningsvärden				
2.3	<input type="checkbox"/> Otätheter kanalsystem T	6.8	<input type="checkbox"/>				
2.4	<input type="checkbox"/> Otätheter kanalsystem F	7 LÄGENHET / LOKAL					
2.5	<input type="checkbox"/> Smuts i kanal T	7.1	<input type="checkbox"/> Uteluftsdon				
2.6	<input type="checkbox"/> Smuts i kanal F	7.2	<input type="checkbox"/> Ersättningsluft				
2.7	<input type="checkbox"/> Kortslutning uteluft / avluft	7.3	<input type="checkbox"/> Överluft				
2.8	<input type="checkbox"/> Avluftöppning	7.4	<input type="checkbox"/> Tilluftsdon				
2.9	<input type="checkbox"/> Isolering	7.5	<input type="checkbox"/> Frånluftsdon				
2.10	<input type="checkbox"/>	7.6	<input type="checkbox"/> Spiskåpa				
3 FLÄKTRUM / VIND		7.7	<input type="checkbox"/> Spisfläkt				
3.1	<input type="checkbox"/> Åtkomlighet	7.8	<input type="checkbox"/> Verksamhet				
3.2	<input type="checkbox"/> Belysning	7.9	<input type="checkbox"/>				
3.3	<input type="checkbox"/> Avlopp	8 PROVNINGAR					
3.4	<input type="checkbox"/>	8.1	<input type="checkbox"/> Totalluftflöde T				
4 TILLUFTSAGGREGAT		8.2	<input type="checkbox"/> Totalluftflöde F				
4.1	<input type="checkbox"/> Ljud / vibrationer	8.3	<input type="checkbox"/> Delluftflöde T				
4.2	<input type="checkbox"/> Frontluckor	8.4	<input type="checkbox"/> Delluftflöde F				
4.3	<input type="checkbox"/> Filter	8.5	<input type="checkbox"/> Tilluftstemperatur				
4.4	<input type="checkbox"/> Fläktar	8.6	<input type="checkbox"/> Verkningsgrad				
4.5	<input type="checkbox"/> Fläktrém	8.7	<input type="checkbox"/> Relativ fuktighet				
4.6	<input type="checkbox"/> Återluft	8.8	<input type="checkbox"/> Ljudnivå				
4.7	<input type="checkbox"/> VVX-funktion	8.9	<input type="checkbox"/> CO <sup>2</sup>				
4.8	<input type="checkbox"/> Försmutsning	8.10	<input type="checkbox"/>				
4.9	<input type="checkbox"/> Spjällfunktion	9 ÖVRIGT					
4.10	<input type="checkbox"/> Dränering	9.1	<input type="checkbox"/> Fuktskador				
5 FRÅNLUFTSAGGREGAT		9.2	<input type="checkbox"/> Övriga iakttagelser				
5.1	<input type="checkbox"/> Ljud / vibrationer	9.3	<input type="checkbox"/> Brukarsynpunkter				
5.2	<input type="checkbox"/> Frontluckor	9.4	<input type="checkbox"/>				
5.3	<input type="checkbox"/> Filter	FF1-T1A/FF2-T1A: Totalluftflöde: 478 l/s. Motoreffekt: FF1=0.25 kW FF2=0.42 kW.					
5.4	<input type="checkbox"/> Fläktar						
5.5	<input type="checkbox"/> Fläktrém						
5.6	<input type="checkbox"/> Återluft						
5.7	<input type="checkbox"/> VVX-funktion						
5.8	<input type="checkbox"/> Försmutsning						
5.9	<input type="checkbox"/> Spjällfunktion						
5.10	<input type="checkbox"/> Dränering						
5.11	<input type="checkbox"/>						

har utfört

**Funktionskontroll av ventilationssystem**

enligt SFS 1991:1273 med ändringar tom SFS 2006:1296

Fastighetsbeteckning <b>Kv.Gåsen/T1B</b>		Behörighet <input checked="" type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> KI <input type="checkbox"/> NI <input type="checkbox"/> E/S		Arbetsnummer <b>71061M</b>		Anläggningsnummer	
Adress <b>Trädgårdsgatan 1B, Norrköping</b>		Sakkunning <b>Tommy Jacobsson</b>		Dnr <b>0789/01</b>		Företag <b>Ventilationsprojekt AB</b>	
Byggår <b>2007</b>		Ombyggnadsår		Adress <b>Box 6103 600 06 NORRKÖPING</b>		Mobil nr <b>0708-407348</b>	
Byggnadens ägare <b>Botrygg Fastigheter HB</b>		Adress <b>Box 8160, 580 08 Linköping</b>		Besiktningens datum <b>2010-09-14</b>		Tel.nr <b>013-368665</b>	
Driftsansvarig <b>Tomas Bergman</b>		Adress <b>0704-808006</b>		Tel.nr			
Tidigare besiktning <b>2007-08-29</b>		Typ av besiktning <b>ÅB</b>		Ventilationssystem typ <b>F</b>		Byggnad	
Verksamhet <b>Bostäder</b>		Antal lägenheter <b>11</b>		Systembeteckning <b>FF1-T1B/FF2-T1B</b>		Drifttider <b>Kontinuerlig</b>	
Nyttjandetider							
Pos	System / komponent	Pos	System / komponent	Pos	Anmärkning 1 = bör åtgärdas innan nästa besiktning	2 = skall åtgärdas anmärkning	Bedöm
<b>1 DOKUMENTATION</b>		<b>6 STYR OCH REGLER</b>					
1.1	<input type="checkbox"/> Ritningar	6.1	<input type="checkbox"/> Manöver				
1.2	<input type="checkbox"/> Driftinstruktion	6.2	<input type="checkbox"/> Styrning				
1.3	<input type="checkbox"/> Märkning	6.3	<input type="checkbox"/> Brand				
1.4	<input type="checkbox"/>	6.4	<input type="checkbox"/> Reglering				
<b>2 KANALSYSTEM</b>		6.5	<input type="checkbox"/> Larm				
2.1	<input type="checkbox"/> Luftintag	6.6	<input type="checkbox"/> Indikering				
2.2	<input type="checkbox"/> Aggregatanslutning	6.7	<input type="checkbox"/> Inställningsvärden				
2.3	<input type="checkbox"/> Otätheter kanalsystem T	6.8	<input type="checkbox"/>				
2.4	<input type="checkbox"/> Otätheter kanalsystem F	<b>7 LÄGENHET / LOKAL</b>					
2.5	<input type="checkbox"/> Smuts i kanal T	7.1	<input type="checkbox"/> Uteluftsdon				
2.6	<input type="checkbox"/> Smuts i kanal F	7.2	<input type="checkbox"/> Ersättningsluft				
2.7	<input type="checkbox"/> Kortslutning uteluft / avluft	7.3	<input type="checkbox"/> Överluft				
2.8	<input type="checkbox"/> Avluftsöppning	7.4	<input type="checkbox"/> Tilluftsdon				
2.9	<input type="checkbox"/> Isolering	7.5	<input type="checkbox"/> Frånluftsdon				
2.10	<input type="checkbox"/>	7.6	<input type="checkbox"/> Spiskåpa				
<b>3 FLÄKTRUM / VIND</b>		7.7	<input type="checkbox"/> Spisfläkt				
3.1	<input type="checkbox"/> Åtkomlighet	7.8	<input type="checkbox"/> Verksamhet				
3.2	<input type="checkbox"/> Belysning	7.9	<input type="checkbox"/>				
3.3	<input type="checkbox"/> Avlopp	<b>8 PROVNINGAR</b>					
3.4	<input type="checkbox"/>	8.1	<input type="checkbox"/> Totalluftflöde T				
<b>4 TILLUFTSAGGREGAT</b>		8.2	<input type="checkbox"/> Totalluftflöde F				
4.1	<input type="checkbox"/> Ljud / vibrationer	8.3	<input type="checkbox"/> Delluftflöde T				
4.2	<input type="checkbox"/> Frontluckor	8.4	<input type="checkbox"/> Delluftflöde F				
4.3	<input type="checkbox"/> Filter	8.5	<input type="checkbox"/> Tilluftstemperatur				
4.4	<input type="checkbox"/> Fläktar	8.6	<input type="checkbox"/> Verkningsgrad				
4.5	<input type="checkbox"/> Fläktrem	8.7	<input type="checkbox"/> Relativ fuktighet				
4.6	<input type="checkbox"/> Återluft	8.8	<input type="checkbox"/> Ljudnivå				
4.7	<input type="checkbox"/> VVX-funktion	8.9	<input type="checkbox"/> CO <sup>2</sup>				
4.8	<input type="checkbox"/> Försmutsning	8.10	<input type="checkbox"/>				
4.9	<input type="checkbox"/> Spjällfunktion	<b>9 ÖVRIGT</b>					
4.10	<input type="checkbox"/> Dränering	9.1	<input type="checkbox"/> Fuktskador				
4.11	<input type="checkbox"/>	9.2	<input type="checkbox"/> Övriga iakttagelser				
<b>5 FRÅNLUFTSAGGREGAT</b>		9.3	<input type="checkbox"/> Brukarsynpunkter				
5.1	<input type="checkbox"/> Ljud / vibrationer	9.4	<input type="checkbox"/>				
5.2	<input type="checkbox"/> Frontluckor						
5.3	<input type="checkbox"/> Filter						
5.4	<input type="checkbox"/> Fläktar						
5.5	<input type="checkbox"/> Fläktrem						
5.6	<input type="checkbox"/> Återluft						
5.7	<input type="checkbox"/> VVX-funktion						
5.8	<input type="checkbox"/> Försmutsning						
5.9	<input type="checkbox"/> Spjällfunktion						
5.10	<input type="checkbox"/> Dränering						
5.11	<input type="checkbox"/>						

**BESIKTNINGSUTLÅTANDE**

Nästa besiktning senast: 2016-09-14

Godkänd  Ej godkänd

FF1-T1B/FF2-T1B:  
Totalluftflöde: 364 l/s.  
Motoreffekt: FF1=0.25 kW FF2=0.42 kW..