


ETERNEL1

<b>FUNKTIONSKONTROLL</b> <b>AV</b> <b>VENTILATIONSSYSTEM</b> <b>Enligt SFS 1991:1273</b>	Systemet betjänar DEL AV Huset.		Fastighetsbeteckning TANBORRET 7
	Systemtyp Verksamhet FTX. KONTOR		Adress DUVKULLESTIGEN 4
System <b>TA/FA1</b>	Byggn.år Omb.år .	Kat. 2	Fastighetsägare BOTRYGG AB
BESIKTNINGSDATUM 2008 04 21	Förnyad besiktning senast 2011 04 21		Driftansvarig

Pos	Pos	Utfall 1=Bör åtgärdas 2=Skall åtgärdas Å=åtgärdat	
<b>1 DOKUMENTATION</b>	<b>6 LÄGENHET/LOKAL</b>	Pos	Utfall
1.1 Ritningar	6.1 Uteluftsdon		
1.2 Driftinstruktioner	6.2 Ersättningsluft		
1.3 Märkning	6.3 Överluft		
	6.4 Tilluftsdon		
2.1 Luftintag	6.5 Frånluftsdon		
2.2 Aggregatanslutning	6.6 Spiskåpa		
2.3 Otättheter i kanaler	6.7 Spisfläkt		
2.4 Smuts i kanaler	6.8 Verksamhet		
2.5 Kortslutning	6.9		
Uteluft/Avluft	<b>7 PROVNINGAR</b>		
2.6 Avluftsöppning	7.1 Totalluftflöde		
2.7 Rensluckor	7.2 Delluftflöde		
<b>3 FLÄKTRUM/VIND</b>	7.3 Tilluftstemperatur		
3.1 Åtkomlighet	7.4 Relativ fuktighet		
3.2 Belysning	7.5 Ljudnivå		
3.3 Avlopp	7.6		
3.4	<b>8 ÖVRIGT</b>		
<b>4 FLÄKTAGGREGAT</b>	8.1 Fuktskador		
4.1 Ljud/vibrationer	8.2 Övriga iakttagelser		
4.2 Frontluckor	8.3 Brukarsynpunkter		
4.3 Filter	8.4 Drifttider		
4.4 Fläktar	8.5		
4.5 Remdrift	<b>UTÖKAD BESIKTNING</b>		Noteringar
4.6 Återluft	<b>9 ENERGI</b>	7.1	
4.7 VVX-funktion	9.1 ntvvx % _____		
4.8 Försmutsning	vid t ute _____		
4.9 Spjällfunktion	9.2 _____		
4.10 Dränering	9.3 _____		
4.11 Totaltryck Pa _____	9.4 _____		
4.12 Övrigt+A24	9.5 _____		
<b>5 STYR &amp; REGLER</b>	9.6 _____		
5.1 Manöver	<b>10 BRAND</b>		
5.2 Styrning	10.1 Brandisolering		
5.3 Brandspjäll	10.2 _____		
5.4 Reglering	10.3 _____		
5.5 Larm			
5.6 Indikering			
5.7 Inställningsvärden			
5.8 _____			

Anläggningen    **GODTAGBAR**  
                          **EJ GODTAGBAR**

  
BERNT ALM 013-240200  
HSB BOSERVICE AB