

FUNKTIONSKONTROLL	Systemet betjänar		Fastighetsbeteckning	
AV	HYRESFASTIGHET		KV BANGÅRDEN 9	
VENTILATIONSSYSTEM	Systemtyp	Verksamhet Lokal	Adress	
Enligt SFS 1991:1273	F Lågenheter	HUS E	SPARREGATAN 1	
System	Byggnadsår	Ombyggnads	Kat.	Fastighetsägare
FF1/E	2005		KI	BO-TRYGG AB
Besiktningsdatum	Förnyad besiktning senast		Driftansvarig	
2005-12-19	2011-12-19		MICHAEL COCOZZA	
Pos Pos Utfall 1=Bör åtgärdas 2=Skall åtgärdas				
1 DOKUMENTATION	6 LÅGENHET/LOKAL	Pos	Utfall	
1.1 Ritningar	6.1 Uteluftsdon			
1.2 Driftinstruktioner	6.2 Ersättningsluft			
1.3 _____	6.3 Överluft			
2 KANALSYSTEM	6.4 Tilluftsdon			
2.1 Luftintag	6.5 Frånluftsdon			
2.2 Aggregatanslutning	6.6 Spiskåpa			
2.3 Otätheter i kanaler	6.7 Spisfläkt			
2.4 Smuts i kanaler	6.8 Verksamhet			
2.5 Kortslutning	6.9 _____			
Uteluft/Avluft	7 PROVNINGAR			
2.6 Avluftsöppning	7.1 Totalluftflöde			
2.7 Rensluckor	7.2 Delluftflöde			
3 FLÄKTRUM/VIND	7.3 Tilluftstemperatur			
3.1 Åtkomlighet	7.4 Relativ fuktighet			
3.2 Belysning	7.5 Ljudnivå			
3.3 Avlopp	7.6 _____			
3.4 _____	8 ÖVRIGT			
4 FLÄKTAGGREGAT	8.1 Fuktskador			
4.1 Ljud/vibrationer	8.2 Övriga iakttagelser			
4.2 Frontluckor	8.3 Brukarsynpunkter			
4.3 Filter	8.4 Drifttider			
4.4 Fläktar	8.5 _____			
4.5 Remdrift	UTÖKAD BESIKTNING		Noteringar	
4.6 Återluft	9 ENERGI			
4.7 VVX-funktoin	9.1 ntvvx % _____			
4.8 Försmutsning	vid t ute _____			
4.9 Spjällfunktion	9.2 _____			
4.10 Dränering	9.3 _____			
4.11 Totaltryck Pa _____	9.4 _____			
4.12 _____	9.5 _____			
5 STYR & REGLER	9.6 _____			
5.1 Manöver	10 BRAND			
#NAMN?	10.1 Brandisolering			
5.3 Brandspjäll	10.2 _____			
5.4 Reglering	10.3 _____			
5.5 Larm				
5.6 Indikering				
5.7 Inställningsvärden				
5.8 _____				
		Anläggningen är		
		GODTAGBAR		
		EJ GODTAGBAR		
		X		
		DICK WALL		
		LINKÖPINGS PLÅT&VENT SERVICE		

FUNKTIONSKONTROLL		Systemet betjänar		Fastighetsbeteckning	
AV		HYRESFASTIGHET		KV BANGÅRDEN 8 9	
VENTILATIONSSYSTEM		Systemtyp Verksamhet Lokal		Adress	
Enligt SFS 1991:1273		F Lägenheter HUS A4		JÄRNVÄGSGATAN 2B	
System		Byggnadsår Ombyggnads		Fastighetsägare	
FF1/A4		2005		BO-TRYGG AB	
Besiktningsdatum		Förnyad besiktning senast		Driftansvarig	
2005-10-27		2011-10-27		MICHAEL COCOZZA	
Pos		Pos		Utfall 1=Bör åtgärdas 2=Skall åtgärdas	
1 DOKUMENTATION		6 LÄGENHET/LOKAL		Pos	
1.1 Ritningar		6.1 Uteluftsdon			
1.2 Driftinstruktioner		6.2 Ersättningsluft			
1.3		6.3 Överluft			
2 KANALSYSTEM		6.4 Tilluftsdon			
2.1 Luftintag		6.5 Frånluftsdon			
2.2 Aggregatanslutning		6.6 Spiskåpa			
2.3 Otätheter i kanaler		6.7 Spisfläkt			
2.4 Smuts i kanaler		6.8 Verksamhet			
2.5 Kortslutning		6.9			
Uteluft/Avluft		7 PROVNINGAR			
2.6 Avluftsöppning		7.1 Totalluftflöde			
2.7 Rensluckor		7.2 Delluftflöde			
3 FLÄKTRUM/VIND		7.3 Tilluftstemperatur			
3.1 Åtkomlighet		7.4 Relativ fuktighet			
3.2 Belysning		7.5 Ljudnivå			
3.3 Avlopp		7.6			
3.4		8 ÖVRIGT			
4 FLÄKTAGGREGAT		8.1 Fuktskador			
4.1 Ljud/vibrationer		8.2 Övriga iakttagelser			
4.2 Frontluckor		8.3 Brukarsynpunkter			
4.3 Filter		8.4 Drifttider			
4.4 Fläktar		8.5			
4.5 Remdrift		UTÖKAD BESIKTNING		Noteringar	
4.6 Återluft		9 ENERGI			
4.7 VVX-funktioin		9.1 ntvvx %			
4.8 Förmutsning		vid t ute			
4.9 Spjällfunktion		9.2			
4.10 Dränering		9.3			
4.11 Totaltryck Pa		9.4			
4.12		9.5			
5 STYR & REGLER		9.6			
5.1 Manöver		10 BRAND			
#NAMN?		10.1 Brandisolering			
5.3 Brandspjäll		10.2		Anläggningen är	
5.4 Reglering		10.3		GODTAGBAR	
5.5 Larm				EJ GODTAGBAR	
5.6 Indikering					
5.7 Inställningsvärden					
5.8					
				X	
 DICK WALL					

DICK WALL

LINKÖPINGS PLÅT&VENT SERVICE